

<b>Solicitante: Prefeitura Municipal de São Patrício - Go</b>	<b>Medição: Nº. 001 à 003</b>
<b>Local: Reforma da Escola Municipal Dom Pedro I e Centro Municipal de Educação Infantil Professor Sebastião Pinto - São Patrício - Goiás</b>	<b>Data: 04/10/2022 à 16/06/2023</b>

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE À MEDIÇÃO Nº. 001 À 003

Autor:

**Rossini Barcelos Ricardo**

**Engenheiro Civil – CREA 1014782465D-GO**

1. **SOLICITANTE:** Prefeitura Municipal de São Patrício - Goiás
2. **LOCAL DA VISTORIA:** São Patrício – Goiás
3. **MOTIVO DA SOLICITAÇÃO:** Em atendimento as solicitações da Prefeitura Municipal de São Patrício - GO
4. **EMPRESA CONTRATADA:** FABRÍCIO BATISTA DE SOUZA - EPP, CNPJ: 41.572.513/0001-54
5. **PERÍODO DO MONITORAMENTO:** 04/10/2022 a 16/06/2023.
6. **AUTOR:** Eng. Rossini Barcelos Ricardo – CREA 1014782465D-GO.
7. **OBJETIVO:** O Relatório Fotográfico tem por objetivo identificar as condições em que se encontra a reforma da Escola Municipal Dom Pedro I e Centro Municipal de Educação Infantil Professor Sebastião Pinto - Município de São Patrício – Goiás  
  
**Referente à Medição N°. 001 à 003.**
8. **CONTRATO MUNICIPAL:** N° 96/2022

Segue em anexo relatório fotográfico.



**9. ANEXOS:**



Foto 01



Foto 02



PREFEITURA DE  
**SÃO PATRÍCIO**  
Mais desenvolvimento, mais conquistas.



Foto 03



Foto 04



Foto 05




Foto 06



Foto 07



Foto 08



Foto 09



Foto 10



Foto 11



Foto 12





Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16

## **10.ENCERRAMENTO:**

Contém este Relatório Fotográfico **11 (onze) folhas**, digitadas somente no anverso, rubricadas e assinada esta com data de 16 de junho de 2023.

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

**Rossini Barcelos Ricardo**

Engenheiro Civil – CREA 1014782465D-GO

Fiscalização

**Danilo Max de Souza Costa**

Prefeito Municipal de São Patrício-GO