



Solicitante: Prefeitura Municipal de São Patrício – GO	BM 02
Obra: Reforma da Escola Municipal Dom Pedro I e Centro Municipal de Educação Infantil Prof. Sebastião Pinto	Data: 19/05/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Autor:

Rossini Barcelos Ricardo

Engenheiro Civil – CREA 1014782465D-GO



1. **SOLICITANTE:** Prefeitura Municipal de São Patrício– GO.
2. **LOCAL DA VISTORIA:** Praça Felix Machado Parreira, São Patrício-GO, CEP: 76.343-000.
3. **MOTIVO DA SOLICITAÇÃO:** Em atendimento as solicitações da Prefeitura Municipal de São Patrício – GO.
4. **MEDIÇÃO :** 02.
5. **PERÍODO DO MONITORAMENTO:** 02.
6. **AUTOR :** Eng. Rossini Barcelos Ricardo – CREA 1014782465D-GO.
7. **OBJETIVO:** O Relatório Fotográfico tem por objetivo acompanhar e identificar as condições em que se encontra a OBRA DE REFORMA DA PRAÇA FELIX MACHADO PARREIRA , no Município de São Patrício – GO.

Segue em anexo relatório fotográfico.

8. ANEXOS:



Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05



Foto 06



Foto 07



Foto 08



Foto 09



Foto 10



Foto 11



Foto 12




Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



9. ENCERAMENTO:

Contém este Relatório Fotográfico **11 (onze) folhas**, digitadas somente no anverso, rubricadas e assinada esta com data de 19 de maio de 2022.

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Rossini Barcelos Ricardo
Engenheiro Civil – CREA 1014782465D-GO
Agente Fiscalizador