

<b>Solicitante: Prefeitura Municipal de São Patrício - Go</b>	<b>Medição: Nº. 001</b>
<b>Local: Demolição e retirada de uma rocha que fica localizada na Rua 4, no St. Altamiro José Rodrigues – São Patrício – Go</b>	<b>Data: 05/06/2023 à 30/06/2023</b>

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE À MEDIÇÃO Nº. 001

Autor:

**Rossini Barcelos Ricardo**

**Engenheiro Civil – CREA 1014782465D-GO**

1. **SOLICITANTE:** Prefeitura Municipal de São Patrício - Goiás
  2. **LOCAL DA VISTORIA:** São Patrício – Goiás
  3. **MOTIVO DA SOLICITAÇÃO:** Em atendimento as solicitações da Prefeitura Municipal de São Patrício - GO
  4. **EMPRESA CONTRATADA:** SANSALONI DE OLIVEIRA PEDRAS BRASILEIRAS LTDA, CNPJ: 48.715.364/0001-84.
  5. **PERÍODO DO MONITORAMENTO:** 05/06/2023 a 30/06/2023.
  6. **AUTOR:** Eng. Rossini Barcelos Ricardo – CREA 1014782465D-GO.
  7. **OBJETIVO:** O Relatório Fotográfico tem por objetivo identificar as condições em que se encontra a demolição e retirada de uma rocha que fica localizada na Rua 4, no St. Altamiro José Rodrigues - Município de São Patrício – Goiás
- Referente à Medição N°. 001.**
8. **CONTRATO MUNICIPAL:** N° 61/2023

Segue em anexo relatório fotográfico.



**9. ANEXOS:**



Foto 01



Foto 02



Foto 03




Foto 04



Foto 05

## **10.ENCERRAMENTO:**

Contém este Relatório Fotográfico **06 (seis) folhas**, digitadas somente no anverso, rubricadas e assinada esta com data de 30 de junho de 2023.

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

---

**Rossini Barcelos Ricardo**  
Engenheiro Civil – CREA 1014782465D-GO  
Fiscalização

---

**Danilo Max de Souza Costa**  
Prefeito Municipal de São Patrício-GO