

Solicitante: Prefeitura Municipal de São Patrício - Go	Medição: Nº. 001
Local: São Patrício - Goiás	Data: 20/10/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE À MEDIÇÃO Nº. 001

Autor:

Rossini Barcelos Ricardo

Engenheiro Civil – CREA 1014782465D-GO

1. **SOLICITANTE:** Prefeitura Municipal de São Patrício - Goiás
 2. **LOCAL DA VISTORIA:** São Patrício – Goiás
 3. **MOTIVO DA SOLICITAÇÃO:** Em atendimento as solicitações da Prefeitura Municipal de São Patrício - GO
 4. **EMPRESA CONTRATADA:** GEOSERV INDUSTRIAL LTDA - ME, CNPJ n. 20.719.805/0001-05
 5. **PERÍODO DO MONITORAMENTO:** 26/08/2022 a 20/10/2022.
 6. **AUTOR:** Eng. Rossini Barcelos Ricardo – CREA 1014782465D-GO.
 7. **OBJETIVO:** O Relatório Fotográfico tem por objetivo identificar as condições em que se encontra a construção da ponte sobre o Córrego Fuzil - Município de São Patrício – Goiás
- Referente à Medição N°. 001.**
8. **CONTRATO MUNICIPAL:** N° 85/2022

Segue em anexo relatório fotográfico.

9. ANEXOS:



Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05



Foto 06

10.ENCERRAMENTO:

Contém este Relatório Fotográfico **08 (oito) folhas**, digitadas somente no anverso, rubricadas e assinada esta com data de 13 de dezembro de 2021.

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Rossini Barcelos Ricardo
Engenheiro Civil – CREA 1014782465D-GO
Fiscalização

Danilo Max de Souza Costa
Prefeito Municipal de São Patrício-GO